



CONSTRUCTION EQUIPMENT

GDS MATANE 390776 VOLVO L110H 632254 - FRONT AXLE



Sample No: VCP393122
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 390776



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP393122	VCP380376	VCP352314	VCP352596
Date d'échant.	19 Jan 2024	05 Oct 2023	17 Mar 2023	14 Nov 2022
Heures de la Machine	13994	11666	8792	6059
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	41.7	48.2	43.0	43.0
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	11	11	14	15
Sodium	ppm	1	<1	1	1
Potassium	ppm	1	0	<1	0



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	36	53	250	90
Cuivre	ppm	1	3	<1	<1
Plomb	ppm	<1	<1	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	3	1	2	2
Chrome	ppm	<1	<1	2	1
Molybdène	ppm	0	0	1	<1
Nickel	ppm	<1	<1	2	<1
Titane	ppm	0	0	<1	<1
Argent	ppm	0	<1	0	0
Manganèse	ppm	0	0	6	2
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	3001	2829	4392	4244
Magnésium	ppm	16	6	18	20
Zinc	ppm	1266	1290	1712	1606
Phosphore	ppm	1053	1078	1475	1399
Baryum	ppm	0	<1	0	0
Bore	ppm	67	24	118	123

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5735555
Signed: Wes Davis
Report Date: 27 Feb 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

