



CONSTRUCTION EQUIPMENT

SCIERIE DION 396786 VOLVO L110H 632176 - REAR AXLE



Sample No: VCP449463
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 396786



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP449463	VCP353409	VCP352274	VCP333986
Date d'échant.	01 Mar 2024	05 May 2023	29 Jul 2022	18 Feb 2022
Heures de la Machine	6029	4014	1995	1020
Heures de l'huile	2000	2000	1995	1020
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	43.6	44.2	43.6	42.1
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	16	14	12	18
Sodium	ppm	1	2	10	11
Potassium	ppm	<1	<1	1	2



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	59	88	63	451
Cuivre	ppm	<1	1	<1	2
Plomb	ppm	0	<1	0	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	2	2	1	3
Chrome	ppm	<1	<1	<1	7
Molybdène	ppm	0	<1	<1	8
Nickel	ppm	<1	<1	<1	3
Titane	ppm	0	<1	<1	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	<1	2	2	17
Vanadium	ppm	0	0	0	<1



ADDITIFS

Calcium	ppm	4064	4205	4205	3609
Magnésium	ppm	16	15	12	13
Zinc	ppm	1612	1615	1649	1498
Phosphore	ppm	1329	1425	1310	1378
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	116	115	119	101

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5737366
Signed: Wes Davis
Report Date: 06 Mar 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

