



# CONSTRUCTION EQUIPMENT

IMPACT AUTO 397398 VOLVO L90H 626991 - REAR AXLE



Sample No: VCP393071  
Oil Type: VOLVO WB 102  
Job No: 397398



## INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP393071	---	---	---
Date d'échant.	06 Mar 2024	---	---	---
Heures de la Machine	1000	---	---	---
Heures de l'huile	1000	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



### STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam  
St-Augustin-de-Desmaures, QC  
CA G3A 2K2  
Contact: Michel Lepage  
mlepage@strongco.com  
T: (418)870-1700  
F: (418)870-1701



## ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█41.6	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----



## CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	█17	---	---	---
Sodium	ppm	█1	---	---	---
Potassium	ppm	█3	---	---	---



## M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█17	---	---	---
Cuivre	ppm	█63	---	---	---
Plomb	ppm	█2	---	---	---
Étain	ppm	█4	---	---	---
Aluminium	ppm	█1	---	---	---
Chrome	ppm	█<1	---	---	---
Molybdène	ppm	█0	---	---	---
Nickel	ppm	█<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	<1	---	---	---
Manganèse	ppm	█1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



## ADDITIFS

Calcium	ppm	█4027	---	---	---
Magnésium	ppm	█8	---	---	---
Zinc	ppm	█1618	---	---	---
Phosphore	ppm	█1359	---	---	---
Baryum	ppm	█0	---	---	---
Bore	ppm	█113	---	---	---

### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228  
Unique No: 5746666  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 12 Mar 2024




# CONSTRUCTION EQUIPMENT




## GRAPHS


### Fer (ppm)



### Plomb (ppm)




### Aluminium (ppm)




### Chrome (ppm)



### Cuivre (ppm)



### Silicium (ppm)



### Viscosité 40°C



### Additifs

