



# CONSTRUCTION EQUIPMENT

ENTREPRISE GNR 399434 VOLVO L110F 61778 - TRANSMISSION (AUTO)



**Sample No:** VCP429852  
**Oil Type:** VOLVO AT 102  
**Job No:** 399434



## INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP429852	---	---	---
Date d'échant.	04 Jan 2024	---	---	---
Heures de la Machine	20548	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Not Chngd	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



## ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█ 35.9	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



## CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	█ 4	---	---	---
Sodium	ppm	█ 7	---	---	---
Potassium	ppm	█ <1	---	---	---



## M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 11	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 3	---	---	---
Plomb	ppm	█ 0	---	---	---
Étain	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	█ <1	---	---	---
Chrome	ppm	█ 0	---	---	---
Molybdène	ppm	█ 0	---	---	---
Nickel	ppm	█ 0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	█ 0	---	---	---
Manganèse	ppm	█ 0	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



## ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 218	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 3	---	---	---
Zinc	ppm	█ 36	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 473	---	---	---
Baryum	ppm	█ 0	---	---	---
Bore	ppm	█ 198	---	---	---



### STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam  
St-Augustin-de-Desmaures, QC  
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage  
mlepage@strongco.com  
T: (418)870-1700  
F: (418)870-1701

### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

**Depot:** VOLVO0228  
**Unique No:** 5760536  
**Signed:** Wes Davis  
**Report Date:** 09 Apr 2024



# CONSTRUCTION EQUIPMENT



## GRAPHS

