



CONSTRUCTION EQUIPMENT

RESOLU LA DORE VOLVO L180H 5819 - FRONT AXLE



Sample No: VCP331920

Oil Type: TRANSAXLE OIL SAE 75W80

Job No:



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP331920	---	---	---
Date d'échant.	11 Apr 2024	---	---	---
Heures de la Machine	1979	---	---	---
Heures de l'huile	1979	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█ 40.6	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	█ 10	---	---	---
Sodium	ppm	█ 2	---	---	---
Potassium	ppm	█ 4	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 91	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 1	---	---	---
Plomb	ppm	█ 0	---	---	---
Étain	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	█ 1	---	---	---
Chrome	ppm	█ 3	---	---	---
Molybdène	ppm	█ 6	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	█ 4	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 3831	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 10	---	---	---
Zinc	ppm	█ 1536	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 1280	---	---	---
Baryum	ppm	█ 0	---	---	---
Bore	ppm	█ 110	---	---	---



STRONGCO INC

1575 RUE BERSIMIS
CHICOUTIMI, QC
CA G7K 1G9

Contact: Dany Levesque
dlevesque@strongco.com
T: (418)690-1724
F: (418)690-5002

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indique que ce fluide est du (GENERIC) TRANSAXLE OIL SAE 75W80. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5772380
Signed: Wes Davis
Report Date: 24 Apr 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

