



CONSTRUCTION EQUIPMENT

GDS ENERGIE 460649 VOLVO L110H 632153 - FRONT AXLE



Sample No: VCP429859
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 460649



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP429859	VCP353354	VCP391716	VCP352736
Date d'échant.	15 Apr 2024	25 Oct 2023	24 Apr 2023	20 Feb 2023
Heures de la Machine	14651	11255	8338	7033
Heures de l'huile	0	0	2000	2000
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Not Changd
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	42.8	42.5	42.5	42.7
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	9	12	11	11
Sodium	ppm	<1	<1	<1	<1
Potassium	ppm	0	0	<1	1



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	32	53	32	27
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	1	1	1	1
Chrome	ppm	<1	<1	<1	<1
Molybdène	ppm	0	0	<1	<1
Nickel	ppm	0	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	0	<1	<1
Argent	ppm	0	0	0	<1
Manganèse	ppm	<1	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	3977	4109	3836	4160
Magnésium	ppm	15	14	12	13
Zinc	ppm	1581	1719	1575	1679
Phosphore	ppm	1284	1456	1424	1468
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	115	110	103	114

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5772522
Signed: Wes Davis
Report Date: 25 Apr 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

