



CONSTRUCTION EQUIPMENT

IMPACT AUTO 401804 VOLVO L90G 617240 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP391807
Oil Type: VOLVO AT 102
Job No: 401804



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP391807	VCP281321	---	---
Date d'échant.	25 Apr 2024	08 Apr 2021	---	---
Heures de la Machine	15215	12119	---	---
Heures de l'huile	4000	0	---	---
Huile changée	Changed	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
 St-Augustin-de-Desmaures, QC
 CA G3A 2K2
 Contact: Michel Lepage
 mlepage@strongco.com
 T: (418)870-1700
 F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	27.9	27.1	---	---
-----------	-----	-------------	------	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	3	4	---	---
Sodium	ppm	3	4	---	---
Potassium	ppm	<1	2	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	22	30	---	---
Cuivre	ppm	5	6	---	---
Plomb	ppm	0	0	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	<1	<1	---	---
Chrome	ppm	0	<1	---	---
Molybdène	ppm	0	<1	---	---
Nickel	ppm	0	<1	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	<1	<1	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	84	107	---	---
Magnésium	ppm	4	7	---	---
Zinc	ppm	28	50	---	---
Phosphore	ppm	194	190	---	---
Baryum	ppm	0	0	---	---
Bore	ppm	69	57	---	---

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5773167
Signed: Wes Davis
Report Date: 29 Apr 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

