



CONSTRUCTION EQUIPMENT

AUTO IMPACT 401793 VOLVO L90H 625167 - REAR AXLE



Sample No: VCP449471
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 401793



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP449471	VCP331738	VCP250235	---
Date d'échant.	26 Apr 2024	16 Aug 2022	14 May 2020	---
Heures de la Machine	6555	4017	1006	---
Heures de l'huile	2000	2000	0	---
Huile changée	Changed	Changed	Changed	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	---



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
 St-Augustin-de-Desmaures, QC
 CA G3A 2K2
 Contact: Michel Lepage
 mlepage@strongco.com
 T: (418)870-1700
 F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	42.7	41.6	39.8	---
-----------	-----	-------------	------	------	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	---
Silicium	ppm	17	22	13	---
Sodium	ppm	3	11	7	---
Potassium	ppm	<1	1	2	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	34	43	37	---
Cuivre	ppm	3	4	8	---
Plomb	ppm	0	0	<1	---
Étain	ppm	0	<1	<1	---
Aluminium	ppm	2	2	<1	---
Chrome	ppm	<1	1	2	---
Molybdène	ppm	<1	<1	3	---
Nickel	ppm	0	<1	<1	---
Titane	ppm	0	<1	<1	---
Argent	ppm	0	0	0	---
Manganèse	ppm	1	2	6	---
Vanadium	ppm	0	0	<1	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	4230	4378	4256	---
Magnésium	ppm	27	18	11	---
Zinc	ppm	1603	1689	1718	---
Phosphore	ppm	1299	1364	1375	---
Baryum	ppm	0	0	<1	---
Bore	ppm	123	125	121	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5774427
Signed: Wes Davis
Report Date: 03 May 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

