



# CONSTRUCTION EQUIPMENT

C BELANGER 404261 VOLVO L70H 626049 - REAR AXLE



Sample No: VCP450170  
Oil Type: VOLVO WB 102  
Job No: 404261



## INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP450170	---	---	---
Date d'échant.	15 May 2024	---	---	---
Heures de la Machine	204	---	---	---
Heures de l'huile	204	---	---	---
Huile changée	Not Chngd	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



### STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam  
St-Augustin-de-Desmaures, QC  
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage  
mlepage@strongco.com  
T: (418)870-1700  
F: (418)870-1701



## ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█ 40.9	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



## CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	█ 17	---	---	---
Sodium	ppm	█ 3	---	---	---
Potassium	ppm	█ 4	---	---	---



## M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 168	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 15	---	---	---
Plomb	ppm	█ <1	---	---	---
Étain	ppm	█ <1	---	---	---
Aluminium	ppm	█ 1	---	---	---
Chrome	ppm	█ 2	---	---	---
Molybdène	ppm	█ 5	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	█ 8	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



## ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 4034	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 11	---	---	---
Zinc	ppm	█ 1591	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 1321	---	---	---
Baryum	ppm	█ <1	---	---	---
Bore	ppm	█ 113	---	---	---

### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228  
Unique No: 5785898  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 21 May 2024



## GRAPHS

