



CONSTRUCTION EQUIPMENT

GDS MATANE 403068 VOLVO L110H 632254 - FRONT AXLE



Sample No: VCP393848
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 403068



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP393848	VCP393122	VCP380376	VCP352314
Date d'échant.	05 Mar 2024	19 Jan 2024	05 Oct 2023	17 Mar 2023
Heures de la Machine	16283	13994	11666	8792
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	48.2	41.7	48.2	43.0
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	11	11	11	14
Sodium	ppm	2	1	<1	1
Potassium	ppm	<1	1	0	<1



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	114	36	53	250
Cuivre	ppm	2	1	3	<1
Plomb	ppm	0	<1	<1	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	2	3	1	2
Chrome	ppm	1	<1	<1	2
Molybdène	ppm	4	0	0	1
Nickel	ppm	<1	<1	<1	2
Titane	ppm	0	0	0	<1
Argent	ppm	0	0	<1	0
Manganèse	ppm	4	0	0	6
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	2284	3001	2829	4392
Magnésium	ppm	6	16	6	18
Zinc	ppm	1108	1266	1290	1712
Phosphore	ppm	1016	1053	1078	1475
Baryum	ppm	0	0	<1	0
Bore	ppm	4	67	24	118

Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5788083
Signed: Wes Davis
Report Date: 30 May 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

