



CONSTRUCTION EQUIPMENT

GDS MATANE 403068 VOLVO L110H 632254 - REAR AXLE



Sample No: VCP393887
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 403068



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP393887	VCP393138	VCP380431	VCP352317
Date d'échant.	05 Mar 2024	19 Jan 2024	05 Oct 2023	17 Mar 2023
Heures de la Machine	16283	13994	11666	8792
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	N/A	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	43.0	43.6	51.7	43.0
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	16	13	19	11
Sodium	ppm	<1	<1	2	<1
Potassium	ppm	<1	<1	<1	<1



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	82	76	330	44
Cuivre	ppm	<1	<1	1	<1
Plomb	ppm	0	<1	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	3	2	2	2
Chrome	ppm	<1	<1	4	<1
Molybdène	ppm	0	0	5	<1
Nickel	ppm	<1	<1	2	<1
Titane	ppm	0	0	0	<1
Argent	ppm	0	0	<1	0
Manganèse	ppm	1	<1	4	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	3736	3860	2232	4282
Magnésium	ppm	16	21	4	18
Zinc	ppm	1562	1565	1121	1692
Phosphore	ppm	1310	1303	1042	1450
Baryum	ppm	0	0	<1	0
Bore	ppm	105	102	4	115

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5788098
Signed: Wes Davis
Report Date: 30 May 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

