




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

NORMALE



Secteur
POMERLEAU INC [E28012023D]
 Identité de la machine
JOHN DEERE 345G LC 1FF345GXHNF021068
 Composant
Système hydraulique Pré-rinçage
 Fluide
JOHN DEERE HN 46 (330 LTR)



DIAGNOSTIC

Recommandation

Il s'agit du relevé de base de l'échantillon soumis.

Usure

{sans objet}

Contamination

{sans objet}

État Du Fluide

{sans objet}

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		WC	---	---
Date d'échant.	Client Info		24 Apr 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info	10	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info	0	---	---
Huile changée	Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.			NORMAL	---	---

MÉTALUX D'USURE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>32	1	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>9	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>9	<1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>28	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>50	1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---

ADDITIFS



	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		2	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		649	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		25	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		116	---
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---

CONTAMINANTS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>11	2	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>21	<1	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---

VISUEL









	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Précipié	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.075	NEG	---
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	---



PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	46.8	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.5	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	124	---	---

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer				no image	no image
Fond				no image	no image

GRAPHIQUES



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC **Reçu** : 26 Jul 2023
N° de laboratoire : **02572409** **Diagnostiqué** : 28 Jul 2023
Numéro unique : 5617460 **Diagnostiqueur** : Bill Quesnel
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, KV40, Spat, VI)

Envirolin Canada
 520 rue Adanac
 Quebec, QC
 CA G1C 7B7
 Contact: Patrick Levesque
 patrick.levesque@envirolin.com
 T: (418)623-1216
 F: (418)660-8889

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.