



Secteur
[6100213163]
Identité de la machine
4721050749840
Composant
Composant inconnu
Fluide
SAE 15W40 (--- GAL)



DIAGNOSTIC

Recommendation
Vu la faible quantité d'informations pour cet équipement et son lubrifiant, les recommandations sont d'ordre général et peuvent ne pas s'appliquer à cette application. Veuillez nous transmettre les informations sur l'équipement, la contenance du réservoir, le type de lubrifiant et toute autre information pertinente pour une évaluation plus précise. Nous vous recommandons de vérifier tous les endroits par lesquels des contaminants peuvent pénétrer dans le système. Nous vous recommandons de vidanger l'échantillon de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons de rincer complètement le composant avant de le remplir l'échantillon. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Veuillez fournir des données plus complètes lors du prochain échantillon. NOTE : Il y a trop d'eau dans cet échantillon pour effectuer certains tests en laboratoire.



Contamination
Le test de glycol est positif.

État Du Fluide
l'échantillon ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			WA0019393	---	---
Date d'échant.	Client Info			05 Oct 2023	---	---
Âge d la Machine	mls	Client Info		438485	---	---
Âge de l'huile	mls	Client Info		0	---	---
Huile changée	Client Info			N/A	---	---
Statut de l'échant.				SEVERE	---	---

CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Glycol	%	ASTM D7922*		>.70	---	---

VISUEL		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Précipié	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	LAYRD	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*		1%	---	---
Eau libre	scalar	Visual*		>10%	---	---

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer					no image	no image
Fond					no image	no image

GRAPHIQUES



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WA0019393
N° de laboratoire : 02587892
Numéro unique : 5656958
Analyse : TEST (Additional Tests: GLYCOL, Spat)

TRANSPORT BERNIERE
 1721 RUE AR DECARY
 QUEBEC, QC
 CA G1N 3Z7
 Contact: Service Manager

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: