




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

NORMALE



Secteur
ENTREPRISE ROSARIO MARTEL [E17012024E]
 Identité de la machine
KOMATSU WA320-8 A38373
 Composant
Système hydraulique Pré-rinçage
 Fluid
PANOLIN HLP SYNTH 46 (--- LTR)



DIAGNOSTIC

Recommendation

Il s'agit du relevé de base de l'échantillon soumis.


INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info				WC	WC	WC
Date d'échant.	Client Info				16 Feb 2024	05 Dec 2022	17 Jan 2019
Âge d la Machine	hrs	Client Info			6943	5355	1029
Âge de l'huile	hrs	Client Info			0	0	0
Huile changée	Client Info				N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.					NORMAL	NORMAL	NORMAL

CONTAMINATION			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
L'eau	WC Method			>0.05	NEG	NEG	NEG

MÉTAUX D'USURE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	2	8	
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	0	0	
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	0	
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	0	
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	2	
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	<1	
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>75	2	1	7	
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0	
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	0	
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	

ADDITIFS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	10	2	126	
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1	
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	59	
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1	
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	1	4	367	
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	0	124	16	1962	
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1700	1537	1657	1079	
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0	45	20	1250	
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1486	1402	3380	
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1	

CONTAMINANTS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	11	
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	2	
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	0	<1	




VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Préциpié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.05	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	47.0	46.0	60.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	8.1	8.4	9.2
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	160	130

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer					
Fond					

GRAPHIQUES



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC **Reçu** : 22 Feb 2024
N° de laboratoire : 02617423 **Tested** : 23 Feb 2024
Numéro unique : 5734533 **Diagnostiqué** : 23 Feb 2024 - Bill Quesnel
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, KV40, Spat, VI)

Envirolin Canada
 520 rue Adanac
 Quebec, QC
 CA G1C 7B7
 Contact: Patrick Levesque
 patrick.levesque@envirolin.com
 T: (418)623-1216
 F: (418)660-8889

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.